

achat en 2008-2009 de 2 panneaux tinox 2510 et d'un ballon Bv300De double échangeur avec résistance électrique. aucun problème de fonctionnement depuis sa mise en route voici 6ans, seul le thermostat de la résistance électrique n'a jamais fonctionné donc je ne l'utilise donc pas.

cordialement